



GERBER


41-218 (0041218) Series

Trip Lever Bath Drain

Drain de baignoire avec bonde à levier de déclenchement


Desagüe de baño con palanca de activación

Illustrated Parts List / Liste de pièces illustrée / Lista ilustrada de partes



41-218

Model #	Description	Description	Descripción
41-218	20 Gauge, Zinc Nuts	Calibre 20, écrous en zinc	Calibre 20, tuercas de zinc
41-218-91	20 Gauge, Brass Nuts	Calibre 20, écrous en laiton	Calibre 20, tuercas de bronce



41-218 (VA)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Shoe Plug	Bouchon de coude	Tapón de soporte	0056021
2. Strainer & Screw	Pommelle et vis	Rejilla de desagüe y tornillo	0098150
3. Faceplate Assembly W/screw	Assemblage de la plaque de trop-plein avec vis compris	Ensamblaje de placa frontal con tornillo incluido	0098151
4. Faceplate Screw	Vis de la plaque de trop-plein	Tornillo de placa frontal	0090230
5. Linkage	Tringlerie	Enganche	0097214
6. Plunger	Plongeur	Dispositivo de cierre	0056022

- Available in all finishes above
- Disponible dans tous les finis susmentionnés
- Disponible en todos los acabados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : **1-888-648-6466**

www.gerberonline.com

41-218/09-14